



N° C23561126

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite complémentaire

DATE DU CONTRÔLE

25/01/2016

N° DU PROCÈS-VERBAL

16056116

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S003C062

RAISON SOCIALE : SARL C.S.C.A BARATHON

ADRESSE : 21 RUE BARATHON
03100 MONTLUCON
Tél : 04 70 05 21 23**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

NOM ET PRÉNOM : DUVERGER CHRISTIAN

N° D'AGRÈMENT : 003C1027

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CL-679-QB (F)	09/10/2012	05/12/1996

Genre	Marque	Type
CTTE	MERCEDES	A412DG35S

N° dans la série du type	Énergie
WDB9044121P648046	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
274363	AUTRE

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATIONNOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
CENTRE HOSPITALIERADRESSE : 18 AVE DU 8 MAI 1945
03100 MONTLUCON**RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

**VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE
26/01/2017.****DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS****Procès-verbal - Page 1 Sur 1**Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C07.02**1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)****2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 0 (zéro)****Ce procès-verbal contient 1 page****MESURES**

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	---		---	
Frein de service				
Force (daN)	G : ---	D : ---	G : ---	D : ---
Déséquilibre (%)	---		---	
Force (daN)	G : ---	D : ---	G : ---	D : ---
Efficacité (%)	---			
Efficacité frein stationnement (%)	---			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	---		---	
Ripage (m/km)	---			
Feux de croisement (%)	G : ---	D : ---	---	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---	---	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : 1.02		C2 : 1.34	