



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : Z 001213084

### INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : Visite technique périodique  
DATE DU CONTRÔLE : 18/06/2015  
N° DU PROCES VERBAL : 15014656

### IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S014Z096  
RAISON SOCIALE : CMPL  
ADRESSE : Rue de la Planché  
14500 VIRE

### IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : MARTIN PIERRICK  
N° D'AGRÈMENT : 014Z7019  
SIGNATURE :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : BC-364-AD (P)  
Date d'immatriculation : 22/10/2010  
Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 09/10/1996  
Genre : REM  
Marque : TRAILOR  
Type : RYY2SX  
N° de série : VFNRYYZSXTAL00067  
Énergie :  
Kilométrage au compteur :  
Carrosserie : PLATEAU

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : En charge  
CATÉGORIE : VR-TMA  
VÉHICULE ASSOCIÉ : 4462 YR 14

### PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : VILLE DE VIRE  
ADRESSE : 4 RUE DESLONGRAIS  
14500 VIRE

### RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : A - Véhicule accepté  
DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : 18/06/2016  
NUMÉRO DE LA VIGNETTE PARE-BRISE  
EN CAS DE VISITE TECHNIQUE FAVORABLE :

### INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

### OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

4.2.10.2.2. FEU D'ENCOMBREMENT : Non fonctionnement AR Droit  
6.2.20.1.3. ANTI-ENCASTREMENT : Déterioration AR Droit.

Document présenté :  
Certificat d'immatriculation

### MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :  
Service : E1 : 70% E2 : 48% global : 59%  
Secours : indépendance des circuits  
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :  
Service : E1 : 1% E2 : 17%  
Secours : indépendance des circuits