

VL - RENAULT KANGOO




Immatriculation : 821BER67
 Nature d'équipement : VL



Historique

Type de bon	Date d'entrée	Libellé
Ordre de réparation		Remplacement batterie
Ordre de réparation		Reprise historique Infoparc
Ordre de réparation	07/08/14	Révision + réparation
Ordre de réparation	07/01/15	CONTROLE TECHNIQUE
Ordre de réparation	09/01/15	REPLACEMENT PLAQUETTES DE FREINS AVANTS ET ARRIERES SUITE AU CT
Ordre de réparation	07/04/15	REVISION + REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION ET POMPE A EAU
Ordre de réparation	15/12/15	Remplacement des 4 pneus usés par 4 pneus hiver
Ordre de réparation	03/02/16	REVISION DES 160000 KMS
Ordre de réparation	09/02/16	remplacement du pare brise déchollé
Ordre de réparation	01/04/16	Remplacement rétroviseur avant gauche
Ordre de réparation	03/06/16	1 litre d'huile
Ordre de réparation	06/01/17	Contrôle Technique VL
Ordre de réparation	18/02/17	Révision - vidange
Ordre de réparation	19/04/17	optique de phare et antibrouillard
Ordre de réparation	20/03/18	Révision - vidange
Ordre de réparation	24/10/18	véhicule en panne à Bouxwiller

Contrôles

Libellé	Date dernier contrôle	Date prochain contrôle	Compteur au dernier contrôle
 Contrôle Technique VL	06/01/2017	06/01/2019	173809

Libellé	Qte	Date
CONTROLE TECHNIQUE	1,00	08/01/2013
FORFAIT VIDANGE ET FILTRES	1,00	31/03/2010
remise en état des évacuations d'eau de la baie d	1,00	17/09/2012
REPLACEMENT 4 PNEUMATIQUES	1,00	14/03/2012
REPLACEMENT COLLECTION ESSUIE GLACE + LAMPE ECLAIR	1,00	04/12/2013
REPLACEMENT DE DEUX PNEUMATIQUES	1,00	04/12/2013
REPLACEMENT DE DEUX PNEUS	1,00	17/09/2012
REVISION + BALAIS ESSUIE GLACE	1,00	28/08/2012
REVISION FILTRES HUILE GAZOLE AIR ET HABITACLE	1,00	15/04/2013
REVISION+FILTRES HUILE HABITACLE.	1,00	04/12/2013
VIDANGE	1,00	13/04/2011
VIDANGE-ESSUIE GLACE AVANT	1,00	14/02/2012