




N° d'imprimé : Z 002280703

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/08/2018	18024453
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<p>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</p> <p>1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement</p> <p>2.1.1.e.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes</p> <p>2.1.1.d.2. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Mouvement excessif de l'axe de sortie</p> <p>3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inoperant (Droite Gauche)</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Gauche, Droite)</p> <p>4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse (Avant Droite Gauche Supérieur)</p> <p>6.1.7.b.2. TRANSMISSION : Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission (Arrière)</p> <p>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PERIODIQUE DES RESERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissure ou decolore (Gauche)</p> <p>6.1.3.g.1. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Reservoirs, carters de protection deteriorés (Droite)</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
31/08/2018		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
D'AGRÈMENT : S011Z057		
RAISON SOCIALE : GLEYZES CONTROLE POIDS LOURDS		
COORDONNÉES : St Jean, route de Bram 11000 CARCASSONNE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
D'AGRÈMENT : 011Z7008		
NOM ET PRÉNOM : JOUBE JULIEN		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
372 PR 11 (F) 17/09/1999	08/04/1993	
Marque Genre Carrosserie		
RENAULT CAM BEN AMO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF6BG06A1BPC19808	N3	
Type/CNIT	Énergie	
BG06A1C	GO	
Document(s) présent(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
331 194 Km		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
DE CHARGE : En charge	<p>Opacité des fumées (<= 3 m-1) C1: 1.68 m-1 C2: 1.88 m-1</p> <p>Frein de service : Efficacité globale (>=45%) : 52% Efficacité par essieu : E1 : 49% E2 : 54% Déséquilibre (<20%) : E1 : 11% E2 : 1%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 24 %</p> <p>Frein de secours : Efficacité globale (>=23%) : 24% Efficacité par essieu : E2 : 43% Déséquilibre (<30%) : E2 : 16%</p> <p>Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : +0.6% D : -2.7% h <0.8m</p>	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Équipement à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
N° PROCÈS-VERBAL N° :		
DATE :		
TYPÉ :		
