

F

PREFECTURE DE L'OISE

60/003/TERM04/OP03/

DATE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION (B)

N° IMMATRICULATION (A)

DATE

13/02/2002

NOM (c) Prénoms (d)  
NOM d'usage

7896 ZK 60  
MAIRIE DE COMPIEGNE

DOMICILE (E)  
COMMUNE

159 60200  
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
COMPIEGNE

GENRE MARQUE (F) TYPE

VP FIAT MFT5213MU113 DUCATO  
N° dans la SÉRIE du TYPE (G) CARROSSERIE EN PUISS. Pl. ass.

ZFA23000006223702 BREAK GO 8 009  
LARG. SURF. POIDS-T.C. POIDS à vide POIDS-T.R. Br. (dBA) Rég. mot. (tr/m)

3T250 1T850 5T250 88 2850  
DATE et N° CERTIFICAT PRÉCÉDENT

NEUF

TAXE REGION	
TAXE PARAFISC.	184,00
TOTAL	184,00

DATES VISITES TECHNIQUES (Application des articles R. 117-1 à R. 122 du Code de la Route)

A 07/02/2019 7896 ZK 60 F 031193844	A 08/02/2018 7896 ZK 60 F 026325348	A 11/02/11 7896 ZK 60 F 54346603	A 11/02/12 7896 ZK 60 F 3153965	A 13/02/13 7896 ZK 60 F 7896559
A 10/02/08 S060F055 R:11/02/2019 7896 ZK 60	A 15/02/10 A 09/02/2017 7896 ZK 60 F 023849142	A 12/02/2014 7896 ZK 60 F 012348368	A 07/02/201 7896 ZK 60 F 015567590	A 06/02/2016 7896 ZK 60 F 019503154


02ZG 71632

Paris  
à découper  
lors de la cession de  
de la destruction du véhicule



N° d'imprimé : F 034690767

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
CT VLTP	11/02/2019	19079178					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances critiques	<p><b>Défaillances critiques</b></p> <p>6.1.1.c.3. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces (AVD)</p> <p><b>Défaillances majeures</b></p> <p>6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AVG,AVD)</p> <p><b>Défaillances mineures</b></p> <p>1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)</p> <p>2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif</p> <p>6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,G,D,ARG,AR,ARD)</p> <p>6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
11/02/2019							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : <b>S060F055</b>							
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A.C.							
(3) COORDONNÉES :							
10, RUE DU PETIT MARGNY							
60200 COMPIEGNE							
03.44.90.02.03							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
NOM ET PRENOM : PLOUVIEZ Jérémie							
N° D'AGREMENT : 060F0303							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
7896 ZK 60 (F)	13-02-2002	13-02-2002					
Marque	Désignation commerciale						
FIAT	DUCATO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZFA2300006223702	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
MFT5213MU113	GO						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
127624	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		+9.4m/km				
	Dissymétrie suspension (≤30%)		10%			20%	
	Forces verticales		1281daN			742daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	358daN		404daN	168daN		215daN
	Déséquilibre (<20%)		12%			22%	
	Force de freinage (efficacité)	358daN		404daN	168daN		215daN
	Taux d'efficacité (≥50%)				56%		
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				22%		
	Opacité des fumées (≤3.0m <sup>-1</sup> )	C1:1.71	C2:1.64	C3:1.57	Moyenne:1.65		
	Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G:-2.7%			D:-2.0%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							