

3367

PREFECTURE DE LA SAVOIE

73/001/TERMO1/DP11

N° IMMATRICULATION (A)

DATE

DATE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION (B)

08/11/2002

02/12/1998

M (C) Prénoms (D) VILLE DE CHAMBERY

M d'usage

MICILE (E) HOTEL DE VILLE

COMMUNE 065 73000 CHAMBERY

GENRE VP MARQUE (F) PEUGEOT

TYPE (G)

206

N° dans la C.F.D.E. du TVDE (H)

CARROSSERIE

EN

PUISS.

Pl. ass.

LARG.

SURF.

POIDS T.C.

POIDS à vide

POIDS T.R.

Br. (dBA)

Rég. mot. (l/rpm)

DATE 02/12/1998

N° CERTIFICAT PRÉCÉDENT

DROTS PAYÉS SUR ETAT

TAXE REGION 140,00/E  
TAXE PARAFISC.  
TOTAL 140,00/E

DATES VISITES TECHNIQUES (Application des articles R1-117-1)

VISITE AVANT LE (SAUF RE)  
AUTOSUR  
23/01/11  
340929028

AUTOSUR  
S 26/02/15  
A 26/12/16  
5554 SY 73  
S211173557  
AUTOSUR  
A 11/12/11  
5554 SY 73  
S204036636

AUTOSUR  
S 11/02/13  
5554 SY 73  
S202671347  
AUTOSUR  
A 20/12/18  
5554 SY 73  
S217264969

AUTOSUR  
S 26/02/15  
5554 SY 73  
S210441773  
S073S079  
S : 10/11/18  
5554 SY 73

AUTOSUR  
A 24/11/10  
S 334656773  
L'Attaché  
Chef de Bureau



ByMe CARLE

02EE 34470



3367

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 602746403

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 11/09/2018	N° DU PROCÈS-VERBAL 18 026 589
---	------------------------------------	-----------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
10/11/2018

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S073S079

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE MOTTERAIN

(3) COORDONNÉES :  
Tel. : 04.79.25.99.74 Fax : 04.79.26.04.13  
74 RUE DE LA PETITE EAU  
73290 LA MOTTE SERVOLEX

**Défaillance(s) majeure(s)**  
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contamine ou sédimente.  
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR, ARD, ARG.

**Défaillance(s) mineure(s)**  
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal.  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace defectueux, D, G.  
4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation.  
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Deformation mineure d'un longeron ou traverse, D, G.  
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommagé, AVG.  
8.2.12.e.1. EMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 073S0103

NOM ET PRÉNOM : MOUCHET ERIC

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
F 06/11/2002 02/12/1998

Marque Désignation commerciale  
PEUGEOT 206

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
M1 VP

Type/CNIT Énergie  
ES

Document(s) présenté(s)  
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
076771

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL : XXXXXXXX DATE : XXXX

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):	+0.5m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	7%		1%	
Forces verticales :	622daN		390daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	205daN	207daN	122daN	112daN
Déséquilibre (<20%):	1%		9%	
Force de freinage (efficacité) :	205daN	207daN	122daN	112daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	63%			
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	21%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (<=0,5%):	0.05%			
CO ralenti accéléré (<=0,3%):	0.04%			
Lambda (0,97 à 1,03):	1.020			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-1.0%		-1.3%	