



N° d'imprimé : Z 002386914

CA 208

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	18/02/2019	19084356		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<p>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</p> <p>0.2.1.c.1. NUMERO D'IDENTIFICATION, DE CHASSIS OU DE SERIE DU VEHICULE : Documents du vehicule illisibles ou comportant des imprecisions materielles</p> <p>3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif legerement endommage ou mal fixe (Avant Droite)</p> <p>6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion (Arrière Droite)</p> <p>6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommage sans fuite ni risque de chute (Droite)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Deteriores ou mal fixes (Essieu 1 Droite Gauche, Essieu 2 Gauche)</p> <p>COMMENTAIRE(S) :</p> <p>Vehicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage declare</p> <p>Vehicule equipe d'un echappement vertical situe en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimetre, opacite des fumees controlee visuellement</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
17/02/2020				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S037Z081				
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS TOURS - C.C.T.T				
(3) COORDONNÉES : ZI du bois de plantes 37700 LA VILLE AUX DAMES				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
AGRÈMENT : 028Z7011				
NOM ET PRÉNOM : PILLET Philippe				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<p style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">ENREGISTRÉ</p>			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
7917 VR 37 (F)			02/03/1999	02/03/1999
Marque			Genre	Carrosserie
RENAULT			CAM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale	
VF640ACJ000002637			N3	
Type/CNIT			Énergie	
40ACJ236A			GO	
Document(s) présenté(s)			Certificat d'immatriculation	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	312 162 Km			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Frein de service :			
CATÉGORIE DU VÉHICULE :	Efficacité globale (>=45%) : 68%			
/véhicule à moteur de transport de marchandises	Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 63%			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Déséquilibre (<20%) : E1 : 6% E2 : 3%			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 24 %			
PROCÈS-VERBAL N° :	Frein de secours :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Efficacité globale (>=23%) : indépendance des circuits			
	Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits			
	Feux de croisement (-0,5% à -3,0%) : G : -1.7% D : -2.2% 0.8 <= h <= 1m			